

Approches généralistes ou clients sans ambitions de performance

Guide applications Aciers

Vc m/min	ap : 1 mm				ap : 3 mm				ap : 5 mm						
	310														
290					TP1500										
270															
250									TP2500						
230															
210															
190															
170															
150									TP3000						
130															
110															
90															
	0,08	0,11	0,14	0,17	0,2	0,23	0,26	0,29	0,32	0,35	0,38	0,41	0,44	0,47	0,5
	MF2			M3				M5							
	MF4														

Approches généralistes ou clients sans ambitions de performance

Guide applications Inox															
	<i>ap : 1 mm</i>				<i>ap : 3 mm</i>				<i>ap : 5 mm</i>						
310															
290					TM2000										
270															
250															
230															
210															
190					TM4000										
170															
150															
130															
110									TP3000						
90															
	0,08	0,11	0,14	0,17	0,2	0,23	0,26	0,29	0,32	0,35	0,38	0,41	0,44	0,47	0,5
	MF2				MF4				M5						

Approches généralistes ou clients sans ambitions de performance

Guide applications Réfractaires																
<i>ap : 1 mm</i>				<i>ap : 3 mm</i>				<i>ap : 5 mm</i>								
110																
100				TS2000												
90																
80																
70																
60																
50																
40								TS2500								
35																
30													TP3000			
25																
20																
	0,08	0,11	0,14	0,17	0,2	0,23	0,26	0,29	0,32	0,35	0,38	0,41	0,44	0,47	0,5	
	MF1			MF4									M5			
												MR4				